



ПРИНЦИПИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ



1. Меблі при установці вирівнювати по горизонталі.
2. Увага: переміщення меблів волоком загрожує завданням дефектів. Під час перенесення, меблі слід брати за вертикальні елементи: боки, ніжки т.д. Забороняється брати за горизонтальні елементи меблів: панелі, полки і т.д.
3. Меблі слід використовувати в сухих приміщеннях, захищених від впливів несприятливих атмосферних умов.
4. Не слід надмірно перевантажувати меблі, так як це може призвести до деформації.
5. Поверхня меблів слід протирати вологою ганчіркою або паперовим рушником, для чищення використовувати тільки засоби, призначені для догляду за меблями ..
6. На меблевих фасадах МДФ захисну плівку знімати ПІСЛЯ МОНТАЖУ І ВСТАНОВЛЕННЯ МЕБЛІВ .
7. Уникати потрапляння прямих сонячних променів на фасадну частину меблів .
8. При експлуатації вбудованих та інших побутових приладів уникати нагрівання елементів меблів більше 45 С. Не застосовувати препарат для чищення хімічних засобів!

ІНФОРМАЦІЯ!

Шановний користувач, у разі пред'явлення реклаमाції, прохання письмово вказати недолік виробу з додатком ярлика з упаковки пошкодженої деталі. Претензії до якості продукції подаються протягом гарантійного терміну (ДСТУ ГОСТ 16371:2016)



№ - деталі, кількість	Розмір деталі
1x2	1400x332
2	1400x100
3x2	386x100
4x2	454x332
5	808x332
6x2	279x331
7x2	250x332
8	808x282
9	188x332
10	806x280



УВАГА

Важлива інформація
Прочитайте уважно

Падіння незакріплених меблів може спричинити серйозне або смертельне травмування людини. Щоб запобігти перекиданню цих меблів, їх слід міцно прикріпити до стіни.


Кріплення до стіни не додаються, оскільки різні матеріали потребують різних кріплень. Використовуйте кріпильні пристрої, які пасують матеріалу Ваших стін. За порадою щодо належних систем кріплення звертайтеся у місцеву спеціалізовану крамницю.






05001

Інструкція зі складання



Габаритні розміри Ш/В/Г:

1400/486/350









05001





14x
 $\phi 6,4 \times 50$ mm B1

14x
 B

8x
 J






6x
 5x30 mm C1



6x
 16 mm D1

6x
 D

20x



8x




Y2

16x



E2

Ø 3.5x20 mm




E2

E5



2x






E5

8x



Ø 4x16 mm




8x





5x30 mm

C1



05001

x2



8x



16 mm

D1

8x



D