




- 600 КГц Високошвидкісна вхідна частота
- 2 рядки, 7 цифр
- Функціональний зовнішній вхід Z (перезавантаження)
- Функціональний зовнішній вхід утримання
- Квадратурний режим лічильника вгору-вниз
- Попереднє масштабування можна регулювати (0,000001 – 9999999)
- Вихідна потужність енодера 5 В постійного струму або 12 В постійного струму
- 11 різних режимів керування
- Значення зміщення
- Захист паролем

Серія ALC 77 – це лічильники, які виконують прямий/зворотний підрахунок з високою вхідною частотою 600 кГц у квадратурному режимі (4 множники), до яких підключаються датчики, такі як енодери, що передають цифрові імпульсні сигнали. Завдяки високій вхідній частоті можна підключати енодери з високою роздільною здатністю та високою швидкістю. Енодер А та В з імпульсними сигналами або входом сигналу NPN/PNP

За допомогою кнопок на пристрої дуже легко користуватися і легко налаштовувати. Виходи релейних контактів можна налаштувати в 11 різних режимах. Можна підключати датчики, такі як обертові енодери, лінійні енодери, кінцеві вимикачі, які зазвичай використовуються в машинобудуванні та автоматизації.

Механічні розміри



Технічні характеристики


Джерело живлення	24 VAC/DC 50/60 Hz 85-265 VAC 50/60 Hz
Споживання енергії	5,5 VA / 4,4 W максимум
Джерело живлення датчика	5 VDC 100 mA (TTL Sensor) 12 VDC 100 mA (Push-Pull Sensor)
Підключення	2,5 мм ² Гніздовий термінал
Входи	Вхід імпульсів А/В-кодера (600 кГц) Вхід Z (зовнішній скидання) (EDGE можна вибрати за допомогою меню) Вхід утримання (EDGE можна вибрати в меню)
Виходи (реле)	2 шт. 250 VAC 3 A (для резистивного навантаження) Реле
Розміри	74 x 74 x 79 мм
Вага	300 грамів
Відносна вологість	До 31 °C 80 %, вище 31 °C лінійне зниження, а при 40 °C — 50 %
Температура зберігання	Від -10 до 60 °C
Робоча температура	від 0 до 50 °C
Клас захисту	IP60 передня панель, IP20 задня панель

Підключення

Джерело живлення
24 VAC / DC або
85 / 265 VAC

L
N
Заземленн

OUT 1
OUT 2
COM
HI
HI



+5 В постійного струму або
+12 В постійного струму
GND
А Вхід сигналу енодера
В Вхід сигналу енодера Z
Вхід сигналу обнулення Z
Вхід сигналу утримання
Hold Заземлення датчика

TX
RX
GND
RS-232
Ці виходи є опціональними.

Код замовлення

