



Hammerite Direct to rust metal paint

Однокомпонентная антикоррозийная и декоративная краска на основе синтетических смол для черных и цветных металлов, дерева, и некоторых пластиков:

- наносится непосредственно на ржавчину,
- быстро сохнет,
- хорошая адгезия,
- обеспечивает долгосрочную защиту.

Физические свойства:

Цвет:

***молотковая, 12 цветов** (коричневая, черная, золотистая, медная, серая, серебристо-серая, темно-зеленая, белая, голубая, салатовая, темно-синяя, красная)

гладкая, 13 цветов** (белая, золотистая, серебристая, темно-коричневая, черная, белая ночь, желтая**, зеленая, магнолия, синяя, темно-зеленая*, темно-синяя***, красная)

полуматовая, 2 цвета (белая, черная)

Примечание, для гладкой краски:

* - упаковка только 250 мл, 750 мл, 5л, 20л

** - упаковка только 250 мл, 750 мл, 2,5 л, 20 л

*** - 250мл, 750 мл, 20 л

- При выборе цвета краски сделайте дополнительную приписку в форме заказа.

Плотность: 1,33 кг/л;

Сухой остаток: 52%;

Летучие компоненты: 499 г/л;

Расход: 10 м²/л;

Фактура: молотковая/гладкая;

Минимальная температура применения: не ниже +3°C;

Время высыхания: при температуре +25°C и влажности 50% сухая для нанесения второго слоя через 4 часа.

Технология применения:

Подготовка поверхности: удалить загрязнения, посторонние субстанции, ржавчину, отслоившуюся и поврежденную старую краску, отшлифовать поверхность в соответствии со стандартом SIS 05 59 00. Оцинкованные, гальванизированные поверхности, нержавеющую сталь, цветные металлы грунтовать Hammerite® Special Metals Primer. Сильно поврежденную ржавчиной поверхность рекомендуется грунтовать Hammerite® No.1 Rust Beater. Деревянные поверхности рекомендуется грунтовать соответствующими акриловыми грунтовками.

Нанесение: перед использованием тщательно перемешать, рекомендуемая температура воздуха для производства малярных работ +8...+30°C, максимально допустимая влажность воздуха 85%. Краска наносится кисточкой (не разбавлять, нанести 2 толстых слоя с интервалом 4 часа), валиком (разбавить на 10%), пневматическим (разбавить на 15%, давление 1,7-2,4 атм., нанести 4 тонких слоя с интервалом 15 мин.) или безвоздушным распылителем (разбавить на 15%, давление 170-204 атм., вставка 0,015-0,020 дюйма, нанести 2-3 слоя с интервалом 1-2 часа.). Для разбавления и очистки инструмента рекомендуется использовать растворитель Hammerite® Brush Cleaner and Thinners.

Меры безопасности:

Не допускать продолжительного воздействия краски на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу. **Храните в местах, недоступных детям!** Использовать только по прямому назначению.

МОЛОТКОВАЯ



гладкая



полуматовая

