


MAX70®, MAX100®, PAC130/M® HYPER THERM



№	Оригинальный артикул	Арт. номер Thermacut	Арт. Номер Harris	Описание
1	020492	T-1041		Защитный экран
2	020334-UR	T-3884**		Защитный экран
	020334	T-0071	HRP51935TD	Защитный экран
	020334 OEM	T-9581*		Защитный экран
3	020335-UR	T-3885**		Защитный экран (для ручного резака)
	020335	T-0072	HRP51930TD	Защитный экран (для ручного резака)
4	020333	T-0070	HRP51952TD	Дефлектор
5	020336	T-4609	HRP60340VTD	Защитный колпачок
	020336 OEM	T-0073*		Защитный колпачок
6	020184	T-0058	HRP60310	Защитный колпачок
7	020396	T-0099	HRP51399	Сопло
8	020397	T-0062	HRP51400	Сопло
	020337	T-0063	HRP51401	Сопло
9	020195	T-0061	HRP51122	Сопло
	020345	T-0060	HRP51121	Сопло
	020203	T-0059	HRP51120	Сопло
10	020563	T-0100	HRP51123	Сопло
NS	020339	T-0064		Сопло
11	020194	T-0065	HRP60010	Диффузор
12	120433	T-8128	HRP52520TD	Электрод
	020191	T-0066		Электрод
	020191 OEM	T-10170*		Электрод

	020193	T-0067		Электрод N ₂
13	020564	T-0098	HRP52521	Электрод
14	020189	T-0068	HRP07400	Ручной резак PAC130/M
15	020201	T-0069	HRP07410	Машинный резак PAC130/M
16	020189-1	T-0097		Завихритель
17	026018	T-0074	HRP0600060	Уплотнительное кольцо