

Міністерство праці та соціальної політики

**Комітет по нагляду
за охороною праці України**

**Державний нормативний акт
про охорону праці**

**ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ**

Київ 1998

(В И Т Я Г)

Видання офіційне

Сторінка 60 пункт 4.5.15.

4.5.15. При первинному обстеженні димових і вентиляційних каналів у газифікованих приміщеннях новобудов житлових і громадських будинків перевіряється інструментальним методом кратність повітрообміну відповідно до **СНиП 2.08.01- 89** (кількість повітря, що видаляється з приміщень кухонь при установці 2-конфорочних плит,- не менше 60м³/г, 3 конфорочних – не менше 75 м³/г; 4-конфорочних – не менше 90м³/г).

При установці в приміщеннях тільки з водонагрівальних або опалювальних апаратів з відводом продуктів згорання кратність повітрообміну повинна бути не менше трьох.

При незабезпеченні необхідної кількості повітря, що видаляється з приміщення, або кратності повітрообміну газові прилади не повинні прийматися в експлуатацію.

Примітка щодо відповідності:

Наказом Держбуду України від 18 травня 2005р. № 80 та надано чинності наказом Держбуду України від 28 вересня 2005 р. №175. З набуттям чинності ДБН В. 2.2.-15.2005 на території України втрачають чинність СНиП 2.08.01.-89 та ДБН 79-92
